

南投縣人和國小校外教學車輛安全檢查表

檢查日期：112年10月29日

公司名稱： <b>富森遊覽車公司</b> 負責人： <b>富森遊覽車公司</b>		公司電話： <b>04-8877819</b>	
內容	檢查項目	駕駛員自我檢查	學校人員核對
車輛基本資料	車號	<b>562-XX</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 與合約相符 <input type="checkbox"/> 與合約不符
	出廠年份	<b>2012年3月</b>	<input type="checkbox"/> 五年內 <input checked="" type="checkbox"/> 五年以上
	最近檢驗時間	<b>112年7月18日</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 一年內 <input type="checkbox"/> 一年以上
	座位數 (含駕駛及服務員)	<b>(45)位</b> <input checked="" type="checkbox"/> 與行車執照相符 <input type="checkbox"/> 與行車執照不符	<b>(45)位</b> <input checked="" type="checkbox"/> 與行車執照相符 <input type="checkbox"/> 與行車執照不符
	已行駛里程	<b>739482</b> 公里	<input checked="" type="checkbox"/> 與里程表相符 <input type="checkbox"/> 與里程表不符
	投保公司	<b>新光產物</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	強制汽車責任保險	保險證號碼： <b>130012CAP9003528</b> 有效期限： <b>113年2月1日</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
車輛安全資料	安全門窗	<input checked="" type="checkbox"/> 可徒手開啟 <input checked="" type="checkbox"/> 標示及使用說明清楚	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	安全門通道	<input checked="" type="checkbox"/> 已淨空，無座椅無蓋板	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	滅火器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少2具，前後各一具 有效期限： <b>115年1月8日</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	車窗擊破器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少2具，位置明顯 <input checked="" type="checkbox"/> 標示清楚，可徒手取用	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	駕駛室上方最前方座椅	<input checked="" type="checkbox"/> 距擋風玻璃70公分以上 <input checked="" type="checkbox"/> 設有欄杆或保護板	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	車燈(含雨刷)	<input checked="" type="checkbox"/> 正常運作	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	輪胎胎紋	<input checked="" type="checkbox"/> 胎紋深度1.6公釐以上 <input checked="" type="checkbox"/> 膠皮無脫落	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
駕駛員基本資料	駕駛員姓名	<b>蘇榮鈺</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 與合約相符 <input type="checkbox"/> 與合約不符
	駕照號碼	<b>V121475563</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	有無酒味		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 沒有
	精神狀態		<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不佳
逃生演練	有無先行講解車輛安全設施及逃生方式並演練	可請駕駛或隨車服務人員解說	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有
學校檢查人員簽章		<b>古諱容</b>	
車主代表簽章		<b>蘇榮鈺</b>	

南投縣人和國小校外教學車輛安全檢查表

檢查日期：112年11月17日

公司名稱：全南通運公司

負責人：楊志賢

公司電話：04 224 71536

內容	檢查項目	駕駛員自我檢查	學校人員核對
車輛基本資料	車號	HAA-0058	<input checked="" type="checkbox"/> 與合約相符 <input type="checkbox"/> 與合約不符
	出廠年份	2015年8月	<input type="checkbox"/> 五年內 <input checked="" type="checkbox"/> 五年以上
	最近檢驗時間	112年8月5日	<input checked="" type="checkbox"/> 一年內 <input type="checkbox"/> 一年以上
	座位數 (含駕駛及服務員)	(45)位 <input checked="" type="checkbox"/> 與行車執照相符 <input type="checkbox"/> 與行車執照不符	(45)位 <input checked="" type="checkbox"/> 與行車執照相符 <input type="checkbox"/> 與行車執照不符
	已行駛里程	425588 公里	<input checked="" type="checkbox"/> 與里程表相符 <input type="checkbox"/> 與里程表不符
	投保公司	新光產物保險	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	強制汽車責任保險	保險證號碼： 有效期限：113.2月1日	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
車輛安全資料	安全門窗	<input checked="" type="checkbox"/> 可徒手開啟 <input checked="" type="checkbox"/> 標示及使用說明清楚	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	安全門通道	<input checked="" type="checkbox"/> 已淨空，無座椅無蓋板	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	滅火器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少2具，前後各一具 有效期限：115年1月3日	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	車窗擊破器	<input checked="" type="checkbox"/> 至少2具，位置明顯 <input type="checkbox"/> 標示清楚，可徒手取用	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	駕駛室上方最前方座椅	<input checked="" type="checkbox"/> 距擋風玻璃70公分以上 <input type="checkbox"/> 設有欄杆或保護板	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	車燈(含雨刷)	<input checked="" type="checkbox"/> 正常運作	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	輪胎胎紋	<input checked="" type="checkbox"/> 胎紋深度1.6公釐以上 <input type="checkbox"/> 膠皮無脫落	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
駕駛員基本資料	駕駛員姓名	陳明德	<input checked="" type="checkbox"/> 與合約相符 <input type="checkbox"/> 與合約不符
	駕照號碼	M121193341	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格
	有無酒味	無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 沒有
	精神狀態	正常	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不佳
逃生演練	有無先行講解車輛安全設施及逃生方式並演練	可請駕駛或隨車服務人員解說	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 沒有
學校檢查人員簽章		全柏霖	
車主代表簽章		陳明德	